


PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

"CONJUNTO HISTÓRICO DE MIRANDA DE EBRO"




IDENTIFICACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	NÚMERO
CASA EN REAL ALLENDE 10	ESTRUCTURAL	E-27

LOCALIZACIÓN
CALLE REAL ALLENDE, nº 10
PROPIEDAD
PARTICULAR
TIPOLOGÍA DE PARCELA
EDIFICACIÓN EN ESQUINA
ESTILO ARQUITECTÓNICO
ECLÉCTICO
SIGLO-ANTIGÜEDAD
FINALES S.XIX

USO ACTUAL
VIVIENDA VACANTE
ESTADO DE CONSERVACIÓN
MUJ DEFICIENTE
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Restauración de la fachada principal del edificio - Contenedor con capacidad de adecuación a usos dotacionales o terciarios - Integración en la reordenación de la manzana - Recuperación de miradores desaparecidos
ACTUACIONES EXCEPCIONALES
La protección afecta sólo al cuerpo delantero del edificio

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
<p>Edificio singular con reminiscencias renacentistas concebido en un bloque de dos plantas con un marcado carácter horizontal. Todo él se realiza en piedra de sillería destacándose claramente las esquinas y las pilastras que flanquean la entrada con un almohadillado. La composición es simétrica, basada en un eje central de portada-balcón-remate de coronación a partir del cual se desarrolla el resto de la edificación alternando los huecos con miradores y balcones. El edificio cuenta con numerosos elementos característicos de otros periodos artísticos: medallones florales, ventanas geminadas, pilastras, frontones... que le hacen especialmente interesante a pesar del estado de abandono en que se encuentra.</p>
OBSERVACIONES
<p>Una tapia cierra la fachada lateral imposibilitando el paso por la que debió ser la antigua calle, a la que el edificio abre sus huecos. Han desaparecido los miradores de la fachada y el balcón corrido central. Edificio susceptible de una urgente actuación singular para su recuperación.</p>



Situación en plano

