

# PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "CONJUNTO HISTÓRICO DE MIRANDA DE EBRO"



**IDENTIFICACIÓN**

**CASONA EN TENERÍAS 4**

**GRADO DE PROTECCIÓN**

**ESTRUCTURAL**

**NÚMERO**

**E-7**

**LOCALIZACIÓN**

CALLE TENERÍAS, nº 4

**USO ACTUAL**

VIVIENDA

**PROPIEDAD**

PARTICULAR

**ESTADO DE CONSERVACIÓN**

ACEPTABLE

**TIPOLOGÍA DE PARCELA**

EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS

**CRITERIOS DE INTERVENCIÓN**

- Mantenimiento del estado actual de conservación del edificio.
- Corrección de tendidos aéreos

**ESTILO ARQUITECTÓNICO**

NEOCLÁSICO

**ACTUACIONES EXCEPCIONALES**

**SIGLO-ANTIGÜEDAD**

S. XVIII

**CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS**

**DESCRIPCIÓN**

Antigua casona de piedra estructurada por grandes sillares que remarcen las líneas compositivas de la fachada dividida verticalmente en tres paños en los que se abren los huecos. Una cornisa de piedra y un zócalo también de sillaría cierran horizontalmente el conjunto. Entre los refuerzos de sillares y los recercados de huecos se completa con muros de mampostería. Destacan los detalles de las jaulas de rejería en las ventanas y el balcón.

**OBSERVACIONES**

La calle Tenerías está bastante degradada, el pavimento casi inexistente, su uso como aparcamiento y el estrechamiento final de su trazado, la convierten en un espacio bastante residual que debería corregirse.



Situación en plano

