

# PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "CONJUNTO HISTÓRICO DE MIRANDA DE EBRO"



## IDENTIFICACIÓN

**PUERTA DEL ARENAL**

## GRADO DE PROTECCIÓN

**INTEGRAL**

## NÚMERO


**I-12**

## OBSERVACIONES

La desaparición por ruina de la mayor parte de los edificios de la calle Arenal que formaban parte de la manzana donde se encuentra la torre permite apreciar ahora la potencia formal de este edificio, último vestigio de las puertas que antaño permitían la entrada a los recintos amurallados. Parece imprescindible conservar y poner en valor estos restos.




El torreón con la construcción adosada ya desaparecida



Vista desde la orilla de Aquende



Fachada a la calle del Olmo



Vista general

**CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS**

# PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "CONJUNTO HISTÓRICO DE MIRANDA DE EBRO"



## IDENTIFICACIÓN

**PUERTA DEL ARENAL**

## GRADO DE PROTECCIÓN

**INTEGRAL**

## NÚMERO

**I-12**

## LOCALIZACIÓN

CALLE DEL OLMO, nº 14

## USO ACTUAL

VIVIENDA VACANTE

## PROPIEDAD

PARTICULAR

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

MUY DEFICIENTE

## TIPOLOGÍA DE PARCELA

EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS

## CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

- Reconstrucción del antiguo torreón medieval y rehabilitación del edificio anexo.
- Acondicionamiento como equipamiento público cultural singular.
- Integración de la edificación en la reordenación de la manzana circundante, posibilitando su percepción visual desde el espacio libre público previsto.

## ESTILO ARQUITECTÓNICO

POPULAR

## SIGLO-ANTIGÜEDAD

S. XVI Y S. XIX

**CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS**

## DESCRIPCIÓN

La puerta del Arenal debió situarse hacia la confluencia de las actuales calles del Olmo y Arenal. Los restos que aún permanecen en pie, de tres plantas de altura, debieron ser uno de los pilares en que se apoyaba la puerta.

Se trata de un torreón de planta cuadrada, de buena piedra de sillar en sus esquinas y vanos, siendo el resto de sus muros de mampostería. Por su lado norte ofrece un paramento prácticamente cerrado con sólo dos huecos, uno de ellos original en la parte inferior; en la cara oeste se aprecian cuatro vanos, de los cuales dos de ellos, los más pequeños, corresponden a las hechuras originales del edificio; en el lado sur no se aprecia hueco alguno salvo los realizados con posterioridad para comunicarse con el edificio adyacente; por último, el lado este se funde con la edificación posterior que se le adosó cuya fachada principal está en la calle del Olmo.

La fecha de construcción de esta puerta aparece fijada en 1558 y en el contrato también se incluía la realización de una escalera de bajada al "arenal" del Ebro. La desaparición del resto de componentes originales del edificio habría que situarla en los primeros años del siglo XIX como la de otras puertas de la ciudad. Posteriormente se adosó el edificio actual, prácticamente arruinado, del que el cubo formaliza la fachada trasera y marca su fondo de parcela.



Situación en plano

